

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



FOT. 1, 2 Elewacja południowa -attyka, silne spękania pionowe i ukośne, korona muru pozbawiona zabezpieczenia

FOT. 3 Elewacja zachodnia- mury elewacji zawalone, zdewastowane



FOT. 4 Elewacja Północna,
Silne spękania pionowe i ukośne, korona muru pozbawiona zabezpieczenia



FOT. 5 Elewacja północna- fragment zawalonej ściany (rozległa wyrwa), na ulicy
zalegający gruz ceglany, krawędzie wyrwy są nieustabilizowane, przyległe partie
muru pozbawione pierwotnego oparcia. Mocne spękania pionowe i ukośne.



FOT. 6 Elewacja Wschodnia- najlepszy stan zachowania
Spękania pionowe i ukośne, korona muru pozbawiona zabezpieczenia



FOT. 7 Wnętrze
*Zachowane arkady podziału wnętrza obiektu, relikty łęków, mchy i porosty.
Stan techniczny grożący zawaleniem*